

見積No. 1188160 - 1

御見積書

見積日: 2021/12/07

株式会社〇〇〇〇 御中

〒 100-0001
東京都千代田区千代田

TEL: 0352125100

Professional Video Portal Company

SYSTEM5
株式会社システムファイブ
http://www.system5.jp

□東京本社
東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル10階
〒102-0093 TEL 03-5212-5100 FAX 03-5212-5111

□名古屋本社
愛知県名古屋市中区新栄町2-4 坂種栄ビル16階
〒460-0004 TEL 052-954-0050 FAX 052-954-0025

担当: システム五郎

下記の通り、お見積申し上げます。

納入期日: 約20営業日 納入場所: 貴社ご指定場所

有効期限: 2週間 支払方法: お振込確認後の発送

印	印	担当

税込合計金額 ￥37,595 -

<振込口座> ※振込手数料は御負担願います。
三菱UFJ銀行 鶴舞支店
普通 1155288 株式会社システムファイブ

お客様ご指摘内容

- ・ジンバルカメラの初期方向が正面より少しずれている。
- ・前後左右の一部が警告音とともに操縦できないことがある。

詳細 処置内容

■点検結果: ジンバルモーターの故障により、ジンバルの傾きが発生しました。

■ご対応内容: 機体とカメラ交換対応、定期点検実施、点検表発行いたします。
(機体交換のためシリアルナンバー変更あり)

No.	メーカー	品名 / 型名	数量	単価(税抜)	小計(税抜)	備考
1	----- Z_1000001	◆DJI Phantom4 Pro+V2.0	1			
2	SYSTEM5 I_1000505	DJI認定点検サービス Phantom 4 シリーズ モーター交換なし	1	30,000	¥ 30,000	
3	修理 Z_1000021	部品代	1			
4	修理 Z_1000008	-センサーフラットケーブル FC A	1	2,444	¥ 2,444	
5	修理 Z_1000008	-Phantom 4 パンモーターV2	1	1,733	¥ 1,733	
合計 A					¥ 34,177	
調整額 B						
消費税額 C					¥ 3,418	
税込合計金額 D (A+B+C)					¥ 37,595	

備考: ※点検実施済みの為、点検のキャンセルは不可となります。(修理パーツは可)